Forsinkelse af genåbning af KBL

Møde i havneforum – 4. februar 2026

Vejdirektoratet



Status er

- Vores entreprenør kan åbne Kalkbrænderiløbet per 1. april med reduceret bredde.
- Vejdirektoratet har store forbehold for dette på grund af den fremlagte tidsplan og ikke mindst fordi vintervejret lige nu udfordrer fremdriften voldsomt.

Begrundelse for forsinkelsen

- Aktiviteterne i Kalkbrænderiløbet har vist sig vanskeligere og mere komplekse end forventet.

Svar på fremsendte spørgsmål

Hvorfor er arbejdet blevet forsinket?

Det er ikke enkeltaktiviteter, der er skyld i forsinkelsen.

Vores entreprenøren har desværre ikke været i stand til realisere den fremdrift, som var forudsat i deres tidsplan for arbejderne i KBL.


Tidsplan

Som tidsplanen ser ud lige nu, vil der blive åbnet til 1. april medmindre uforudsete forhold eller forværret vejr indtræder. Så vil der kunne ske yderligere forsinkelse i op til en uge eller 2.

Erstatningsmuligheder

- Vi har ikke præcedens for sådan en situation som denne, så vi skal have Ekspropriationskommissionen til at vurdere det.
- Vi anbefaler, at I samler jeres krav, så kommissionen skal forholde sig til fx alle sejlere fra Sejklubben Sundet eller alle roklubbernes medlemmer individuelt.

Kort


A-A':
32.49
27.50
2.00
16.50
2.00
2.00
0.00
-3.50
-3.50
Plan View:
Ramp for construction of North Quay Wall
2.00
11.17
25.14
12.97
A
A'
32.49
B
B'
17.57
C
C'
14.59
14.27
Ramp for construction of South Quay Wall